














# HZ570 / HZD570 Exploded Spares

Hazardous Dust Extraction



















































Revision	A04
----------	-----

Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
1		HZ 230V 2 STAGE + TCO (DL21104T) HZD 230V 2 STAGE (DL21104) DUPLEX	205403 205407	1
2		AIR DIFFUSER FOR BLOWER TYPES (NVM-51) BLANKING CAP	604151 206363	1
3		HZ YELLOW INTERCEPTOR ASSEMBLY HZD DUPLEX INTERCEPTOR ASSEMBLY	502090 502141	1 1
4		HZ H13 FILTER ASSEMBLY HZD H13 FILTER ASSEMBLY	901647 901652	1
5		HZ 570 YELLOW DRUM ASSEMBLY (BLACK 303637 TOGGLES. STANDARD TOGGLE HEIGHT)	500550	1
6		BLACK TOGGLE FASTENER 30-1665 MSBL M5x.10MM LG.POZI-PAN.SCREW.Z/PL.SEM M5.12MM LG.POZI-PAN.SCREW.Z/PL.C/SUNK	206135 219047 219330	1 1 1
7		3 INCH STEM FITTING CASTOR	204060	4

Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
8		DRUM FLANGE DRILL ALL HZ HOSE FLANGE GASKET	303035 202027	1 1
9		150MM LONG FIXING WIRE [1] BLANKING CAP [1]	303037 206363	1 1
10		BOX OF 10 NVM-3BH HEPAFLO BAGS	604017	1
11		14 INCH WHITE FILTER ASSEMBLY	604116	1
12		10.0MT X 1.5MM X 3 CORE CABLE (SOCKET + PLUG) AUS	236087	1

## HZ 570 / HZD570 Accessories

902757		Kit AA19	
914413	Boflex Hose	602161	152mm Rubber Brush
602917	280mm Gulper	601144	65mm Soft dusting Brush
908229	Roll of Bin Bags	602159	38/32mm Adaptor
601142	240mm Crevice tool	601141	Double Taper Adaptor
902349		Kit BB19	
602102	Boflex Hose	602161	152mm Rubber Brush
602917	280mm Gulper	601144	65mm Soft dusting Brush
908229	Roll of Bin Bags	602159	38/32mm Adaptor
602160	305mm ABS Crevice tool	601141	Double Taper Adaptor

	UK	 	<p>Any maintenance operation is to be carried out in a safe environment All electrical work is to be carried out by a competent person Retain all nuts, screws and washers for refitting (if applicable)</p>	 
	DE	 	<p>Sämtliche Wartungsarbeiten sind in einer sicheren Umgebung durchzuführen Alle Elektroarbeiten sind durch eine entsprechend befähigte Person durchzuführen Bewahren Sie alle Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben zum Wiedereinbau sicher auf (falls zutreffend)</p>	 
	ES	 	<p>Toda operación de mantenimiento debe realizarse en un entorno seguro Todo trabajo eléctrico debe ser realizado por una persona competente Guardar todas las tuercas, tornillos y arandelas para volver a colocarlos (si corresponde)</p>	 
	FI	 	<p>Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava turvallisessa ympäristössä Ammattitaitoisen henkilön on tehtävä kaikki sähkötyöt Säilytä kaikki mutterit, ruuvit ja prikat asennusta varten (jos käyttökelpoisia)</p>	 
	FR	 	<p>Toute opération d'entretien doit être effectuée dans un environnement sécurisé Tous travaux électriques doivent être assurés par du personnel qualifié uniquement Conservez tous les écrous, vis et rondelles en vue d'un (éventuel) remplacement</p>	 
	IT	 	<p>Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in un ambiente sicuro Tutti gli interventi elettrici devono essere effettuati da personale competente Spostamento del gruppo serbatoio Conservare tutti i dadi, le viti e le rondelle per il rimontaggio (se applicabile)</p>	 
	NL	 	<p>Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon Bewaar alle moeren, schroeven en sluitringen voor hermontage (indien van toepassing)</p>	 
	PL	 	<p>Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać w bezpiecznym środowisku Wszelkie prace elektryczne powinna wykonywać osoba kompetentna Przesunąć zespół zbiornika Zachować wszystkie nakrętki, śruby i podkładki do ponownego montażu (jeżeli dotyczy)</p>	 
	PT	 	<p>Qualquer operação de manutenção deve realizar-se num ambiente seguro Todo o trabalho eléctrico deve ser realizado por um técnico qualificado Guardar todas as porcas, parafusos e anilhas para reinstalar (se aplicável)</p>	 
	SV	 	<p>Alla former av underhåll ska utföras i en säker miljö Allt elektriskt arbete ska utföras av en behörig person Behåll alla muttrar, skruvar och brickor för reparation (om det är tillämpligt)</p>	